

METEOR

EN Thermal underwear / PL Bielizna termoaktywna / DE Thermounterwäsche
FR Sous-vêtements thermiques / ES Ropa interior térmica / IT Biancheria termica
NL Thermo-ondergoed / SE Termounderkläder / PT Roupa interior térmica

- EN:** Excessive sweating – improper fit of the underwear may cause moisture buildup, leading to discomfort.
Skin irritation – wearing underwear that is not suitable for the conditions may cause irritation.
Overheating – incorrect choice of underwear may lead to overheating in warm conditions.
Restricted circulation – underwear that is too tight may affect circulation, causing discomfort.
- PL:** Nadmierne pocenie się – niewłaściwe dopasowanie bielizny może prowadzić do gromadzenia wilgoci, co może powodować dyskomfort.
Podrażnienia skóry – noszenie bielizny, która nie jest odpowiednia do warunków użytkowania, może wywołać podrażnienia.
Przegrzanie organizmu – niewłaściwy wybór bielizny może prowadzić do przegrzania w ciepłych warunkach.
Ograniczenie krążenia – zbyt ciasna bielizna może wpływać na krążenie, powodując dyskomfort.
- DE:** Übermäßiges Schwitzen – eine falsche Passform der Unterwäsche kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen, was Unbehagen verursachen kann.
Hautirritationen – das Tragen von Unterwäsche, die nicht für die Bedingungen geeignet ist, kann Irritationen hervorrufen.
Überhitzung – eine falsche Wahl der Unterwäsche kann bei warmen Bedingungen zu Überhitzung führen.
Eingeschränkte Blutzirkulation – zu enge Unterwäsche kann die Blutzirkulation beeinträchtigen und Unbehagen verursachen.
- FR:** Transpiration excessive – un mauvais ajustement des sous-vêtements peut entraîner une accumulation d'humidité, provoquant de l'inconfort.
Irritations de la peau – porter des sous-vêtements non adaptés aux conditions peut provoquer des irritations.
Surchauffe – un mauvais choix de sous-vêtements peut entraîner une surchauffe par temps chaud.
Circulation sanguine réduite – des sous-vêtements trop serrés peuvent affecter la circulation sanguine et provoquer de l'inconfort.
- ES:** Sudoración excesiva – un ajuste incorrecto de la ropa interior puede causar acumulación de humedad, lo que provoca incomodidad.
Irritación de la piel – el uso de ropa interior no adecuada para las condiciones puede causar irritación.
Sobrecalentamiento – una elección incorrecta de ropa interior puede llevar al sobrecalentamiento en condiciones cálidas.
Circulación restringida – la ropa interior demasiado ajustada puede afectar la circulación, causando incomodidad.
- IT:** Eccessiva sudorazione – una vestibilità errata della biancheria intima può causare l'accumulo di umidità, portando a disagio.
Irritazioni cutanee – indossare biancheria intima non adatta alle condizioni può provocare irritazioni.
Surriscaldamento – una scelta errata della biancheria intima può portare al surriscaldamento in condizioni di caldo.
Circolazione limitata – la biancheria intima troppo stretta può influire sulla circolazione, causando disagio.
- NL:** Overmatig zweten – een onjuiste pasvorm van de onderkleding kan leiden tot vochtophoping, wat ongemak veroorzaakt.
Huidirritatie – het dragen van onderkleding die niet geschikt is voor de omstandigheden kan irritatie veroorzaken.
Oververhitting – het verkeerde kiezen van onderkleding kan leiden tot oververhitting bij warm weer.
Beperkte circulatie – te strakke onderkleding kan de circulatie beïnvloeden, wat ongemak veroorzaakt.
- SE:** Överdriven svettning – fel passform på underkläder kan orsaka fuktuppbbyggnad, vilket leder till obehag.
Hudirritation – att bära underkläder som inte passar för förhållandena kan orsaka irritation.
Överhettning – fel val av underkläder kan leda till överhettning i varma förhållanden.
Begränsad cirkulation – för tajta underkläder kan påverka cirkulationen och orsaka obehag.
- PT:** Suor excessivo – um ajuste incorreto da roupa íntima pode causar acúmulo de umidade, levando ao desconforto.
Irritação da pele – usar roupa íntima inadequada para as condições pode causar irritação.
Superaquecimento – a escolha incorreta da roupa íntima pode levar ao superaquecimento em condições quentes.
Circulação restringida – roupa íntima muito apertada pode afetar a circulação, causando desconforto.



EN Manufacturer / PL Producent / DE Hersteller

FR Fabricant / ES Fabricante / IT Produttore

NL Fabrikant / SE Tillverkare / PT Fabricante

markARTUR Artur Czajkowski

Zadębie 44, 20-231 Lublin, Poland

contact@meteorsport.com, www.meteorsport.com

EN Made in Poland / PL Wyprodukowano w Polsce / DE Hergestellt in Polen

FR Fabriqué en Pologne / ES Hecho en Polonia / IT Fatto in Polonia

NL Gemaakt in Polen / SE Tillverkat i Polen / PT Fabricado na Polónia