

meteor

EN Backpack / PL Plecak / DE Rucksack

FR Sac à dos / ES Mochila / IT Zaino

NL Rugzak / SE Ryggsäck / PT Mochila

EN: Avoid overloading the backpack – risk of tearing or deformation.

Keep away from sharp objects that may damage the material.

Do not expose to extreme temperatures or moisture for prolonged periods.

Regularly check the straps and seams for wear and tear.

PL: Unikać nadmiernego obciążania plecaka – ryzyko rozerwania lub deformacji.

Trzymać z dala od ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić materiał.

Nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur ani wilgoci przez dłuższy czas.

Regularnie sprawdzać stan pasków i szwów pod kątem zużycia.

DE: Vermeiden Sie eine Überlastung des Rucksacks – Risiko von Rissen oder Verformung.

Von scharfen Gegenständen fernhalten, die das Material beschädigen könnten.

Längerem Kontakt mit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit vermeiden.

Regelmäßig die Träger und Nähte auf Abnutzung überprüfen.

FR: Éviter de surcharger le sac à dos – risque de déchirure ou de déformation.

Tenir éloigné des objets tranchants susceptibles d'endommager le matériau.

Ne pas exposer à des températures extrêmes ou à l'humidité pendant de longues périodes.

Vérifier régulièrement l'état des bretelles et des coutures pour détecter l'usure.

ES: Evitar sobrecargar la mochila – riesgo de desgarró o deformación.

Mantener alejado de objetos afilados que puedan dañar el material.

No exponer a temperaturas extremas ni a la humedad durante períodos prolongados.

Revisar regularmente el estado de las correas y las costuras por desgaste.

IT: Evitare di sovraccaricare lo zaino – rischio di strappi o deformazioni.

Tenere lontano da oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare il materiale.

Non esporre a temperature estreme o umidità per periodi prolungati.

Controllare regolarmente lo stato delle cinghie e delle cuciture per usura.

NL: Overbelasting van de rugzak vermijden – risico op scheuren of vervorming.

Uit de buurt houden van scherpe voorwerpen die het materiaal kunnen beschadigen.

Niet blootstellen aan extreme temperaturen of vochtigheid gedurende lange perioden.

Regelmatig de staat van de riemen en naden controleren op slijtage.

SE: Undvik att överbelasta ryggsäcken – risk för rivning eller deformation.

Håll borta från vassa föremål som kan skada materialet.

Utsätt inte för extrema temperaturer eller fukt under längre perioder.

Kontrollera regelbundet remmar och sömmar för slitage.

PT: Evitar sobrecarregar a mochila – risco de rasgos ou deformação.

Manter afastado de objetos afiados que possam danificar o material.

Não expor a temperaturas extremas ou umidade por longos períodos.

Verificar regularmente o estado das alças e costuras quanto ao desgaste.



EN Manufacturer / PL Producent / DE Hersteller

FR Fabricant / ES Fabricante / IT Produttore

NL Fabrikant / SE Tillverkare / PT Fabricante

markARTUR Artur Czajkowski

Zadębie 44, 20-231 Lublin, Poland

contact@meteorsport.com, www.meteorsport.com

EN Made in China / PL Wyprodukowano w Chinach / DE Hergestellt in China

FR Fabriqué en Chine / ES Hecho en China / IT Fatto in Cina

NL Gemaakt in China / SE Tillverkad i Kina / PT Fabricado na China